

确保文物古建筑不被火灾破坏

我市对此集中开展消防安全专项治理

■通讯员 陈奎帆

本报讯 即日起至 8 月 20 日，全市集中开展文物古建筑夏季消防安全专项治理行动，有效整治消防安全隐患，切实维护文物建筑消防安全

此次专项治理行动重点整治古建筑类、近现代重要史迹及代表性建筑类全国重点文物保护单位、市级文物保护单位和全国重点文物保护单位和市级文物保护单位集中成片整体保护利用传统村落。各地文

物、消防、旅游、宗教等部门共同参与，集中摸排本地区现有文物建筑，检查《文物建筑消防安全管理十项规定》落实情况，彻底查清消防安全隐患，有确保实体性火灾隐患全部进入整改程序并得到有效整治，文物单位消防安全标准化管理取得较大成效，文物建筑消防安全状况明显改善。

行动中，对已排查摸底、登记注册的存在消防安全隐患的文物建筑，各地明确责任人员，逐一跟踪督办，督促文物

建筑管理使用单位（人）落实整改责任，根据使用性质、火灾危险性和整改难易程度等实际情况，采取合理措施督促整改。对存在重大火灾隐患的，在督促整改的同时，提请政府挂牌督办，重点治理，明确消防、文物部门和其他行业主管部门的职责，做到整改措施不完备不放过、整改计划不落实不放过、火灾隐患不消除不放过，严防久治不改、久拖不决，造成火灾。

全市专项整治 在建工程消防安全

■通讯员 陈奎帆

本报讯 从 6 月初开始，各地消防部门集中开展在建工程消防安全专项整治行动，进一步改善全市建筑市场消防安全面貌，预防和遏制重特大火灾事故发生，全力维护全市消防安全形势稳定。

结合全市夏季消防检查工作，各地对全市 2012 年之后开始施工且目前尚未通过消防验收或竣工验收备案合格的建设工程（含新建、扩建、改建及装修工程）进行专项检查，重点检查是否经建设工程消防设计审核或消防设计备案；已经消防行政审批的在建工程是否违规

改、扩建；消防通道是否畅通，是否满足消防车通行、停靠和作业要求；施工单位是否制定并落实动火、用电等各项消防安全管理制度，是否组织防火巡查、填写巡查记录等。

据了解，各地对辖区整治范围内的所有在建工程逐个乡镇、逐个社区、逐条道路进行一次全面彻底的排查，及时整改隐患，对消防违法违规行为依法进行查处。针对在建工程的隐患情况采取严格的执法措施，提出具体整改要求，必要的时候要与国土、规划、建设等部门联合执法，形成合力，督促相关企业迅速落实整改、消除隐患。

家居门店、酒店超市火灾隐患大

石鼓消防上门督导整改

■通讯员 谭双源

本报讯 为深入推进重大火灾隐患单位整治工作，6 月 15 日上午，石鼓消防大队联合区政府、区安监、区公安分局等部门对政府挂牌督办的豪门家居、天一大酒店、香江百货蒸北店三家重大火灾隐患单位的整改情况进行了督导。

检查中，联合检查人员详细了解了这三家隐患单位自

检查以来落实整改措施的进展情况，并实地查看了隐患部位，对其在整改过程中面临的困难和问题提供了良好的技术指导。随后，现场展开座谈会，联合检查组并就下一步整改工作提出了要求：一是要提高认识，进一步增强重大火灾隐患整改紧迫感和责任感，争取尽快完成隐患的整改工作；二是明确责任，进一步明确重大火灾隐患整改责任人，层层

分解责任、细化措施；三是要进一步加大了对员工的消防安全培训，做到人人都是战斗员、人人都是宣传员，可以有效处置可能发生的各类火灾事故。

此次联合多部门对重大火灾隐患单位督促指导，极大推动了重大火灾隐患工作的整改进度。下一步工作中，大队将继续跟踪指导重大火灾隐患单位，协助隐患单位尽快消除重大火灾隐患，确保隐患整改到位。

把好防火材料的源头关

衡东多部门开展在建工程消防专项整治

■通讯员 何文兵

本报讯 近日，衡东消防大队联合建设局建管站和质监站等部门，对辖区范围内在建工程开展消防安全专项整治行动，改善全县在建工地消防安全环境。

此次联合行动检查组深入恒建建筑工程有限公司、荣桓体育馆、大浦工业园物流园项目等在建工程开展专项整治。检查过程中，消防

大队监督员对个别建筑工地临时工棚建筑材料进行点火测试及现场取样，进一步把好防火材料的源头关。检查发现，大多数施工现场各项安全规章制度完备，能按照建设工程消防技术标准进行施工，但也发现一些施工现场存在消防安全问题，对此，大队监督员提出指导性解决方案，要求工地负责人增强消防安全意识，强化消防安全管理，严格落实消防安全责任制。

娱乐场所杂物堵塞通道

常宁消防夜查整改

■通讯员 曾佳

本报讯 为深入开展夏季消防安全检查，近日，常宁消防大队在全市范围内开展了为期 2 天的夜查行动。

检查组重点对各夜间营业单位疏散通道和安全出口是否畅通，疏散指示标志、应急照

明数量是否充足，是否完整好用，消防控制室值班人员是否在岗在位，建筑消防设施维修保养是否到位，是否完好有效等方面进行检查。

在检查的过程中，监督执法人员发现金马 KTV 疏散指示标志未通电，消防通道被杂物堵塞，监督执法人员随即责

令 KTV 老板立即整改。同时向单位负责人进行消防安全宣传，进一步提醒场所管理人员及消防安全负责人要高度重视消防安全工作，要经常开展消防安全自查自纠活动和员工经常性消防宣传教育工作，定期对消防器材、消防设施进行保养、检测，时刻保持消防安全通道畅通等。

小区消防管道无水存隐患

蒸湘消防对现场拍照取证，并责令整改

■通讯员 唐伟华

本报讯 近日，群众向消防部门反映，华新开发区尚书房小区消防管道没有水，存在严重安全隐患。蒸湘消防大队接到举报后，立即派两名监督执法人员到现场进行检查核实。

经大队监督执法人员现场核查，发现该小区 12 栋 1 楼、20 楼室内消火栓无水，举报情况基本属实。执法人员对现场进行了拍照取证，对检查情况当场填写了《消防

监督检查记录》，并下发了《责令立即改正通知书》，责令该物业公司立即整改，并对物业负责人进行了消防安全教育，要求物业务必提高安全防范意识，勿存侥幸心理，切实加强日常消防安全管理，确保小区消防安全。

物业负责人表示，立即按要求整改到位，并在今后的工作中加强日常消防安全管理工作，坚决杜绝各类火灾事故发生，确保人民群众的生命财产安全。

一鞋厂安全出口上锁

耒阳消防责令整改，要求企业加强员工培训

■通讯员 钟滔

本报讯 为切实做好夏季消防安全检查工作，确保夏季消防检查行动的有序开展，6 月 15 日，耒阳消防大队联合市经济开发区深入辖区劳动密集型企业发展夏季消防安全专项检查。

检查组先后来到宝升鞋业、南阳鞋业、金悦降解塑料厂等劳动密集型企业发展消防安全检查。检查中，检查人员主要对各单位的消防设施、器材配备是否到位、是否完整好用；消防疏散通道、安全出口是否被占用、锁闭、封堵；楼梯、通道、宿舍是否设置铁栅栏等障碍

物，是否影响安全疏散；单位的消防安全管理制度是否健全并落实；塑料加工、包装车间及仓库重大危险源的用火、用电、用气措施是否落实等情况一一进行了严格检查，同时对员工消防安全知识进行抽查。

检查中发现，宝升鞋业一生产车间安全出口上锁，疏散指示标志未插电，南阳鞋厂员工培训不到位等问题。对于检查中发现的问题，检查组要求各企业立即整改，并叮嘱企业负责人，要加强员工培训，切实提高员工的自防自救和扑救初起火灾的能力，真正将各项安全措施落到实处，绝不能有任何侥幸心理。

图片新闻



输油管线成品油泄漏，造成油罐爆炸，紧急启动预案……近日，市政府举办成品油输油管线泄漏爆炸事故应急演练。衡阳消防出动了特勤、雁峰、蒸湘、石鼓 4 个中队 12 台消防车 60 余名官兵赶赴现场参与此次应急演练。



近日，衡阳县消防大队走进衡阳县委党校，对全县乡镇及县直单位干部进行消防安全培训，传递消防“正能量”。参训人员通过现场观摩并实际操作学习了解消防器材，轮流操作使用灭火器，亲身体验扑救初期火灾的方法。